



ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасного труда
в лаборатории ремонта и обслуживания автомобиля

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. К занятиям в лаборатории допускаются студенты:
 - не имеющие медицинских противопоказаний для занятий;
 - прошедшие инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале;
 - ознакомленные с инструкциями по эксплуатации оборудования и приспособлений.
- 1.2. Опасными факторами в лаборатории являются:
 - поражение электрическим током;
 - травмирование при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
 - химические ожоги (при работе с аккумуляторными батареями).
- 1.3. Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.4. Студенты обязаны соблюдать порядок выполнения работы, содержать в чистоте свое рабочее место, работать исправным инструментом.
- 1.5. При несчастном случае, пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить мастеру.
- 1.6. Соблюдать правила личной и производственной санитарии.

2. Требования безопасности перед началом занятий.

- 2.1. Надеть спецодежду (халат и головной убор, при этом тщательно подобрать волосы).
- 2.2. Разложить на рабочем месте инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном мастером. Не допускать на рабочем месте ничего лишнего.
- 2.3. Тщательно изучить содержание работы и порядок ее выполнения.
- 2.4. Проверить состояние рабочего инструмента:
 - ручки и рукоятки инструмента должны быть без повреждений и сколов;
 - гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;
 - размер зева ключа не должен превышать размер головок болтов и граней гаек более чем на 0,3мм;
 - пользоваться накидными и торцевыми ключами, а также другим инструментом только по их прямому назначению.
- 2.5. Начинать работу только по указанию мастера.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Студент, находясь в лаборатории, должен быть предельно собранным и дисциплинированным, работать непосредственно на своем рабочем месте.
- 3.2. Запрещается подходить без разрешения мастера к другим рабочим местам и делать на них какие-либо включения или переключения; оставлять без наблюдения лабораторный стенд или отдельные приборы и приспособления.
- 3.3. Сборочно-разборочные работы выполнять согласно технологической карты исправным инструментом.
- 3.4. Оборудование и приспособления применять только по назначению.
- 3.5. Запрещается устранять неисправности инструмента или оборудования лаборатории самостоятельно.
- 3.6. О всех замеченных случаях неисправности в работе стендов, оборудования или инструмента, а также о нарушении правил безопасной работы в лаборатории, каждый студент должен немедленно доложить об этом мастеру.
- 3.7. Если произошел несчастный случай, лабораторный стенд или другое оборудование следует немедленно отключить, сообщить мастеру и оказать пострадавшему первую помощь.

4. Требования безопасности по окончании работы.

- 4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
- 4.2. Привести в порядок свое рабочее место и инструмент.
- 4.5. Вымыть руки с мылом.

Инженер по ОТ

М.Б.Михалин